

СОГЛАСОВАНО

Алексинская местная организация
Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»

Л.В.Никифорова

« 16 » 11 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
муниципального образования
город Алексин
П.Е. Федоров
« 24 » 11 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
«Центр развития ребенка-
детский сад №13»
Е.В. Акульчева
« 19 » 11 2018 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 19

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект нежилого назначения
1.2. Адрес объекта Тульская область, г.Алексин, ул. Болотова
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1910 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8516 кв.м
1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №13» МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301367, Тульская область, г.Алексин, ул. Болотова
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации муниципального образования город Алексин
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301361, Тульская обл., г.Алексин, ул.Пионерская д.8, 8(48753) 4-02-19

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг 85.11 образование дошкольное

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, дети с ОВЗ, РАС, с нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 130-140 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Микроавтобус (газель) №3 из микрорайона Петровское, Соцгород, II микрорайона, междугороднего автовокзала, №11 из микрорайона Высокое, Соцгород, II микрорайона, междугороднего автовокзала, №12 из микрорайона Бор, Заречье, II микрорайона, междугороднего автовокзала, №8 от микрорайона Горюшки, Заречье, II микрорайона, междугороднего автовокзала до микрорайона Сельхозтехника остановка «Аптека»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть есть (спуск с остановки общественного транспорта более 10% и лестничный спуск)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3 Вариант организации доступности ОСИ форма обслуживания* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

по адаптации - ДПВ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» 11 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «16» 11 2018 г.
3. Решения Комиссии _____ от «16» 11 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Центр развития ребенка-
детский сад №13»
Е.В. Акульчева

« 16 » 11 2018г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 29

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект нежилого назначения
1.2. Адрес объекта Тулльская область, г.Алексин, ул. Болотова
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1910 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №13.» (МБДОУ «ЦРР-ДС №13»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301367, Тульская область, г.Алексин, ул. Болотова
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации муниципального образования город Алексин
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты координаты 301361, Тульская обл., г.Алексин, ул.Пионерская д.8, 8(48753) 4-02-19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг 85.11 образование дошкольное
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, дети с ОВЗ, РАС, с нарушениями интеллекта.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 130-140 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 130-140 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Микроавтобус Газель №3 из микрорайона Петровское, Соцгород, Заречье, II микрорайон, автовокзал до микрорайона Сельхозтехника остановка Аптека, Микроавтобус Газель №11 от микрорайона Высокое, Соцгород, Заречье, II микрорайон, автовокзал до микрорайона Сельхозтехника остановка Аптека, Микроавтобус Газель №8 микрорайон Горюшки, Заречье, II микрорайон, автовокзал до микрорайона Сельхозтехника остановка Аптека, Микроавтобус Газель №12 микрорайон Бор, Заречье, II микрорайон, автовокзал до микрорайона Сельхозтехника остановка Аптека.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (уклон спуска от остановки до тротуара чуть более 10% и лестничный спуск)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Центр развития ребенка-
детский сад №13»

Е.В. Акульчева

2018г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

Тульская область

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« ____ » _____ 20 ____ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект нежилого назначения

1.2. Адрес объекта Тульская область, г.Алексин, ул. Болотова

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание 2 этажей, 1910 кв.м

-часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8516 кв.м

1.4. Год постройки здания _____, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №13.» (МБДОУ «ЦРР-ДС №13»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301367, Тульская область, г.Алексин, ул. Болотова

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Микроавтобус Газель №3 из микрорайона Петровское, Соцгород, Заречье, II микрорайон, автовокзал до микрорайона Сельхозтехника остановка Аптека, Микроавтобус Газель №11 от микрорайона Высокое, Соцгород, Заречье, II микрорайон, автовокзал до микрорайона Сельхозтехника остановка Аптека, Микроавтобус Газель №8 микрорайон Горюшки, Заречье, II микрорайон, автовокзал до микрорайона Сельхозтехника остановка Аптека, Микроавтобус Газель №12 микрорайон Бор, Заречье, II микрорайон, автовокзал до микрорайона Сельхозтехника остановка Аптека.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ – форма обслуживания с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		11-16
2	Вход (входы) в здание	ДУ		17-21
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		25,26, 27
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		28
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		4,5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		6,7,8,9, 10

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-ymeste.ru

(наименование сайта, портала)

- | | |
|-------------------|----------------|
| ий к объекту | на <u>2</u> л. |
| | на <u>2</u> л. |
| | на <u>4</u> л. |
| я объекта | на <u>4</u> л. |
| х помещений | на <u>2</u> л. |
| связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

на 21 л.

на 2 л

Андрей
(Подпись)

(Подпись)

скудов

(Подпись)

(Подпись)

Bless

(Подпись)

Fig -

(Подпись)

okung

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

20 г. (протокол №)

Классифик. (название). _____

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13», Алексин, ул. Болотова

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	есть	6,7	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд. Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой	К,О,С Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд. Калитку по периметру выделить контрастной маркировкой	текущий ремонт,
				6,7	Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильные контрастные указатели	С	Установить предупреждающие тактильные контрастные указатели перед калиткой (0,5х0,5 при открывании от себя на расстоянии 0,3м)	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	нет	11-16	Отсутствуют информирующие указатели по входу на объект. Асфальтовые покрытия имеют разрушения Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей	К,О,С	На пути движения к объекту оборудовать твердое покрытие вокруг лестниц. Ремонт асфальтового покрытия. Установить информирующие указатели по пути движения входу на объект. Установить перекатные пандусы при входе на игровую площадку (при кап.ремонте установить пандусы на менее 1:10 либо уложить бордюрный камень). Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных	текущий ремонт,

							путей на участке и вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,5 м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения не должен превышать 0,025м	
1.3	Лестница (наружная)	есть	нет	17,18, 19,20	Не дублированы пандусами или другими средствами подъема	все	Оборудовать пандусы	ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет	17,18, 19,20	Отсутствуют			установка
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет	7,8	Не выделены места для парковки автомобилей	К,О,Г, С,У	Оборудовать автостоянку и определить парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330.2016	текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330 2015						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участок)	ДУ		11-16	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

1. Входа (входов) в здание
2. Результаты обследования

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
21	Лестница (наружная)	нет	-	17-21	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницей.	все	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. Контрастно выделить цветом проступи краевых ступеней лестничного марша.	Текущий Ремонт
22	Пандус (наружный)	нет	-	17-21	не оборудованы	все	Рекомендуется оборудовать пандусы	Текущий Ремонт
23	Входная площадка (перед дверью)	нет	-				Оборудовать	Текущий Ремонт
24	Дверь (входная)	есть	-	17-22	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками	Текущий ремонт
					Дверные пороги превышают 0,014м одного элемента	К	Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014м	
25	Тамбур	есть		29, 30	1,35x2,35; 1,30x1,50; 2,97x1,63 не соответствует (1,8x2,2)	все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие с СП 59.13330.2016				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ		17-22 29,30	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
заключению:

К

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		23, 24, 25	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	К,О,С, Г,У	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1м	Текущий ремонт
						К	Доступ на второй этаж невозможен. Ступенькоход отсутствует	Текущий ремонт
					На основных путях движения отсутствует тактильная направляющая полоса, либо поручни, либо индикаторы	К,О,С	Оборудовать пути движения тактильная направляющими полосами, либо поручнями, либо индикаторами или цветом	Текущий ремонт
					Не оборудованы и не обозначены места ожидания и отдыха для инвалидов МГН в холлах	К,О,С	Оборудовать и обозначить места ожидания и отдыха для инвалидов МГН в холлах скамьями, с опорой для спины и подлокотником	Текущий ремонт
	Тамбуры			29, 30	Ширина тамбура не соответствует стандартам - 1,38; 1,45; 1,28м	К,С	Оборудовать тамбуры шириной не менее 1,8-2,2м	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)			27, 28	Отсутствует напольные тактильные указатели перед лестницами высота порога 0,15м ширина 0,25м	С,Г	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6, с высотой рифов 4 мм. Тактильно-	Текущий ремонт

					контрастные предупреждающие указатели должны быть на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени открытых лестничных маршей, либо выделить цветом			
				Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О,С	Оборудовать бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам высотой 0,02м	Текущий ремонт	
				Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О,С	Оборудовать бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам высотой 0,02м	Текущий ремонт	
				Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей		На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах от 0,08 до 0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи 0,03 – 0,04м	Текущий ремонт	
				Отсутствуют перила с двух сторон	О	Оборудовать перила на лестничном марше с двух сторон		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		29, 30	Дверные пороги превышают 0,014м одного элемента	К,О,С	Установить перекатные пандусы в местах перепада высот	Текущий ремонт

					Дверные наличники или края дверного полотна не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета	С,У	Выделить контрастно дверные проемы	Текущий ремонт
					Дверные ручки ненажимного действия	К,О,С, Г,У	Установить дверные ручки ненажимного действия «С» или «П» образного типа	Текущий ремонт
					Отсутствуют информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	К,О,С, Г,У	Предусмотреть информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не допускается предусматривать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам	К,О,С, Г,У	Предусмотреть альтернативные пути эвакуации. Оборудовать пути эвакуации самоспасом на каждом этаже либо другими допустимыми средствами	Текущий ремонт
				23, 24, 25, 27, 28, 29, 30	На путях эвакуации не присутствуют указатели направления движения для инвалидов	К,О,С, Г,У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации. Оборудовать пути эвакуации самоспасом на каждом этаже	Текущий ремонт
				29, 30	Высота порогов эвакуационных дверей более 0,014м	К,О,С,	Оборудовать пороги перекатным пандусом (при капитальном ремонте предусмотреть высоту порога дверного проема не более 0,014м)	Капитальный ремонт
				27, 28	Не оборудованы перила на эвакуационных выходах		Оборудовать перилла с двух сторон на эвакуационных выходах	Капитальный ремонт

				Нет аварийного освещения на эвакуационных лестницах	К,О,С, Г,У	Установить аварийное освещение на эвакуационных лестницах не менее 20лк	Текущий ремонт
			29, 30	Ширина дверных проемов на путях эвакуации менее 90см	К,О,С	Предусмотреть ширина дверных проемов на путях эвакуации не менее 90см в свету.	Текущий ремонт
				Полотна дверей и ручки на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную со стеной	С,О,Г, У	Нанести, контрастную окраску на дверные полотна и ручки относительно окружающей среды	Текущий ремонт
			29, 30	Ручки на дверях по пути эвакуации не нажимного действия, имеются задвижки	С,О,У	Установить ручки нажимного действия на дверях по пути эвакуации	
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		23-30	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению:

К

1 Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания				Отсутствуют перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели или контрастно-окрашенная поверхность	С	Рекомендуется установить перед входом в кабинеты тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м от препятствия размером 0,5х0,5м. Предусмотреть контрастно-окрашенную поверхность. Предусмотреть использование световых маячков (ГОСТ Р 12.4.026)	
					Отсутствуют световые информационные табло в коридорах	К,О,С,Г,У	Рекомендуется установить световые информационные табло в коридорах	Текущий ремонт
	Изостудия, зимний сад кабинет психолога, логопеда			31, 32, 33	Ширина дверных проемов 0.75м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0.9 м	Текущий ремонт
					Отсутствует аудио-визуальная система информирования воспитанников	С,Г	Предусмотреть аудио-визуальная система информирования воспитанников	Текущий ремонт
					Отсутствуют разворотные площадки для инвалидов	К,О	Предусмотреть расстановку мебели для выделения мест разворота инвалидов не менее 1,4 м	Текущий ремонт

					Места для занятий с логопедом и психологом не оснащены оборудованием для занятий с детьми ОВЗ		Предусмотреть возможность оснащения места работы логопеда и психолога системой усиления звука (переносной индукционной петлей), тренажерами коррекции речи т.п. Предусмотреть специализированный стол и стул с подлокотником для инвалидов.	Текущий ремонт
	Медицинский кабинет, процедурный кабинет		34	Ширина дверного проема 0,75м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9 м	Текущий ремонт	
			35	Отсутствует система усиления звука	Г	Предусмотреть систему усиления звука (индукционную петлю)	Текущий ремонт	
			34, 35	Дверные ручки не нажимного действия	О,С	Установить Дверные ручки нажимного действия	Текущий ремонт	
				Отсутствуют разворотные площадки для инвалидов	К,О	Предусмотреть расстановку мебели для выделения мест разворота инвалида не менее 1,4 м	Текущий ремонт	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
	Спортивный зал		36, 37	Ширина дверного проема 0,75м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9 м	Текущий ремонт	
			38, 39	Отсутствует аудио-визуальная система информирования воспитанников	С,Г	Предусмотреть аудио-визуальная система информирования воспитанников. Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосками	Текущий ремонт	
			38, 39	Не оборудованы зоны безопасности в залах для занятий инвалидов		Вокруг снарядов предусмотреть тактильные полосы ориентации (зоны		

						безопасности.)	
	Музыкальный зал		40	Ширина дверного проема 0,75м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9 м	Текущий ремонт
			40	Отсутствует оборудование для слабовидящих и слабослышащих учащихся	С,Г	Предусмотреть оборудование для для слабовидящих и слабослышащих учащихся (индукционной петлей и видеоувеличителем)	Текущий ремонт
	Групповые комнаты: Раздевалки		41	Ширина дверного проема 0,75м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9 м	Текущий ремонт
				Не оснащены оборудованием для занятий для детей с ОВЗ Группы не оснащены специализированными столами и стульями для инвалидов, интерактивными досками, проекторами с экранами	С,Г,У	Оборудовать групповые комнаты системой усиления звука для слабослышащих детей (переносной индукционной петлей), сенсорным оборудованием для занятий со слабовидящими детьми и т.п. (согласно Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155.	Текущий ремонт
				Отсутствуют разворотные площадки для инвалидов	К,О	Предусмотреть расстановку мебели для выделения мест разворота инвалида не менее 1,4 м	Текущий ремонт
				Отсутствует символ доступности	К,О,С,Г,У	Установить символ доступности	Текущий ремонт
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту "	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната	есть		4,5	Ширина дверного проема 0,75м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9 м	Текущий ремонт
			4,5	Отсутствуют поручни, штанги для передвижения инвалида	О,С	Установить поручни, штанги для передвижения инвалида	Текущий ремонт
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

ой формы обслуживания

К

۲۲

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности не предусматривает в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели. В местах, где находятся недоступные для инвалида элементы здания, не установлены указатели направления к ближайшему доступному элементу (вход, выход, лестница и т.п.)		Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами с указанием направления движения и названием конечной цели (мест получения услуги). В местах, где находятся недоступные для инвалида элементы здания, рекомендуется устанавливать указатели направления к ближайшему доступному элементу (вход, выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Системы средств информации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации	С,Г	Установить систему информирующ их средств, позволяющих ориентироватьс я на объекте (радиоинформа торы). Замкнутые	Текущий ремонт

							пространства на объекте (безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальным аварийными сигнальными устройствами	
					Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов. Для слабовидящих оборудовать помещение для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильные указатели перед лестницами	О,С,У	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м, на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени открытых лестничных маршей, либо выделить цветом	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	*доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.

Прошнуровано, пронумеровано

29 страниц

Заведующий МБДОУ «ЦРР - ДСН №13»

Е.В. Акульчева

